



А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й з а в о д

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ «УРАЛ»,
внедренные в 2025 году
Выпуск 25**



АО «Автомобильный завод «УРАЛ» проводит постоянную работу по совершенствованию конструкции выпускаемой техники, направленную на повышение ее надежности и потребительских свойств.

Настоящий сборник составлен на основе выпущенных Инженерным центром АО «АЗ «УРАЛ» информационных бюллетеней о внедренных в 2025 году конструктивных изменениях автомобилей «Урал».

Сборник предназначен для организаций, осуществляющих эксплуатацию и ремонт автомобилей и шасси «Урал», и используется при работе с каталогами изделия.

Сборник доступен на сайте www.uralaz.ru в разделе «Сервис и запчасти», «Техническая документация», «Сборники конструктивных изменений».

Замечания и предложения о содержании данного выпуска сборника конструктивных изменений можно направлять через сервис «Написать нам» на сайте www.uralaz.ru

СОДЕРЖАНИЕ

	Автомобиль в сборе	
1	ИБ № 681 Применение на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р» обновленного интерьера и экстерьера	4
	Двигатель и системы двигателя	
2	ИБ № 696 Изменение системы предпускового подогрева на автомобилях Урал-4320 с кабинами «Р», Next и газовыми ДВС ЯМЗ-536	7
3	ИБ № 705 Замена установки системы предпускового подогрева двигателя для шасси Урал-9593	9
4	ИБ № 726 Изменение топливной системы для автомобилей Урал НХ с двигателем ЯМЗ 650	11
5	ИБ № 700 Изменение системы питания двигателя воздухом на автомобилях Урал-4320 Next газовый экологического класса 5	15
6	ИБ № 699 Введение альтернативного радиаторного блока для газовых автомобилей Урал-4320	19
	Трансмиссия	
7	ИБ № 716 Применение морозостойких манжет и шлангов на автомобилях Урал типа 4320, 5557, 3255, 53099, 53095 и модификации	21
8	ИБ № 714 Применение на автомобилях Урал-М с кабиной типа 4320 экологического класса 2 буксирного прибора «крюк-петля»	23
9	ИБ № 718 Применение альтернативных седельно-сцепных устройств на автомобилях Урал-63704К	25
10	ИБ № 703 Изменение состава рам на автомобилях Урал-6370 с новым экстерьером и интерьером	27
11	ИБ № 704 Изменение состава рам на автомобилях Урал-6370-0121, 63704-0029-01, Урал-63701К-1951, Урал-6370К-0121, 6370-0121Е5, Урал-63704-0111-02Е5, Урал-63701К-5921-30L6, Урал-63701К-4954Х, Урал-63704-3951-02Х и их мод.	31
	Тормоза	
12	ИБ № 694 Замена схемы АБС на автомобилях Урал-С34520 и его мод.	35
	Электрооборудование	
13	ИБ № 683 Изменения в бескапотных автомобилях Урал и их модификациях с новым интерьером кабины	38
	Кабина	
14	ИБ № 680 Выдача КД на кабины с правым рулем	41
15	ИБ № 708 Уточнение КД на кабины для автомобилей Урал - 9593-1151-01 (крановое шасси)	49
16	ИБ № 709 Замена установки спального места на автомобилях дорожной гаммы С35 с кабиной со спальником	51
17	ИБ № 711 Изменения комплектации кабин в запчасти Урал-4320	53
	Отопление	
18	ИБ № 691 Замена отопительно-вентиляционной установки на автомобилях дорожной гаммы	55
	Оперение	
19	ИБ № 678 Унификация троса дополнительных тросовых подножек	58

20	ИБ № 690 Замена заклепок в установках крыльев для автомобилей Урал-RWD и модификации, Урал с кабиной «Р», Урал-73945	60
21	ИБ № 695 Изменение конструкции установки брызговика переднего левого/правого на автомобиле Урал-4320 с кабиной «Р» и его модификации	62
22	ИБ № 697 Изменение конструкции каркаса оперения автомобиля Урал-80	66
23	ИБ № 713 Исключение покрытия петель капота на автомобилях Урал-Next, Урал-80, Урал-73945, Урал-7470	68
24	ИБ № 719 Изменение установок монтаж подножек левых для серийных капотных автомобилей Урал-4320	70
	Платформа	
25	ИБ № 712 Замена страховочного троса на самосвалах Урал-55571 с капотной кабиной	72

Информационный бюллетень № 681

Применение на автомобилях Урал-М с бескапотной кабиной «Р» обновленного интерьера и экстерьера

В дополнение к информационному бюллетеню № 622 (см. сборник конструктивных изменений № 24) в составе автомобилей Урал-М с бескапотной кабиной «Р» без спальника (модификация 4320-4956-82Е5 и др.) произошла замена на обновленный экстерьер и интерьер в кабинах, в связи с этим в конструкции автомобиля произведена замена установок автомобиля с потерей взаимозаменяемости.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 681 2025 г.			
		УРАЛ-М с кабиной "Р"	С 28.01.2025 г.		РГТ № 106 от 27.01.2025 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения		Количес тво	Условия взаимозамен яемости	
Установка гидропривода сцепления		6370-1602000-20		1	4320Т-1602000		1	Не сохраняется	
Установка гидропривода сцепления		6370-1602000-20		1	4320М-1602000		1		
Инструмент и принадлежности		4320Б5-3900033-11		1	4320БЕ-3900033-11		1		
Инструмент и принадлежности		4320Б5-3900033-10		1	4320БЕ-3900033-10		1		
Установка пневмопривода стояночного тормоза		4320БМ-3508300-20		1	4320YR5-3508300-20		1		
Установка пневмопривода стояночного тормоза		4320БМ-3508300		1	4320YR5-3508300		1		
Электрооборудование автомобиля		4320Y5-3700000		1	4320YE5-3700000		1		
Электрооборудование автомобиля		4320БМ-3700000		1	4320БЕ-3700000		1		
Электрооборудование автомобиля		5557БМ-3700000		1	5557БЕ-3700000		1		
Электрооборудование автомобиля		5557Y5-3700000		1	5557YE5-3700000		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение на автомобилях Урал-М с бескапотной короткой кабиной «Р» нового интерьера и экстерьера						Лист Всего листов	2 3

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Кабина короткая	4320Y5-5000012-30	1	4320BE5-5000012-30	1	Не сохраняется	
Кабина	5557BM-5000012-20	1	5557BE-5000012-20	1		
Кабина короткая	4320BM-5000012-22	1	4320BE-5000012-22	1		
Кабина	4320Y5-5000012-11	1	4420BE5-5000012-11	1		
Установка табличек в кабине. Схема расположения	63704-3903000C7	1	6370K-3903000C7	1		
Заглушка отверстия под установку ТРВ			4320BE-5302080	1		
Установка датчика сцепления			C35510I-3710013	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение на автомобилях Урал-М с бескапотной короткой кабиной «Р» нового интерьера и экстерьера				Лист Всего листов	3

**Изменение системы предпускового подогрева на автомобилях
Урал-4320 с кабинами Р, NEXT и газовыми ДВС ЯМЗ-536**

С целью обеспечения сборки автомобиля Урал-4320 с газовыми двигателями ЯМЗ-536, с 21.04.2025 года в систему установки деталей предпускового подогрева на двигателе с целью унификации трубы подводящей вводятся изменения.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 696 2025 г.			
		Урал-4320-14, 4320-16Урал-32551-71, 32551-79 и их модификации	С 21.04.2025 г.	РГТ № 848 от 11.04.2025 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения		Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка деталей предпускового подогрева на двигателе 4320ВГ-1015001 и 4320NG-1015001 (в составе сборки)							Не сохраняется	
Труба подводящая				4320N-1015552		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Введение в установки деталей предпускового подогрева на двигателе 4320ВГ-1015001 и 4320NG-1015001 трубы подводящей 4320N-1015552.					Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 705

Замена Установки системы предпускового подогрева двигателя для шасси Урал-9593

В связи с уточнением конструкторской документации, на шасси Урал-9593-1151-01 изменяется установка системы предпускового подогрева двигателя.

Исключается бак топливный пускового подогревателя двигателя с организацией питания предпускового подогревателя из основного топливного бака автомобиля.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 705 2025 г.	
		Урал-9593-1152-01	С 17.07.2025 г.	РГТ № 1505 от 04.07.2025 г.		
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимоза меняемости
Установка системы предпускового подогрева двигателя		9593-1015000	1	9593-1015000-10	1	Не сохраняется
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена Установки СППД					Лист Всег о лист ов
						2

Изменение топливной системы для автомобилей Урал НХ с двигателем ЯМЗ 650

В связи с переходом на ЭБУ МД 22 производства ИТЭЛМА и с изменением состава комплектов для сбыта двигателя со сцеплением 653.1000140-A61, 653.1000140-A01, 653.1000140-A71, 653.1000140-A81, 653.1000310-A61, 653.1000310-A71, 653.1005510-051 и 653.1000310-61:


1. В установках топливной системы заменен фильтр грубой очистки топлива 650.1105510-05 на DIFA.650.1105510-051.
Взаимозаменяемость фильтров сохраняется.
2. Изменена укладка топливных трубок в установке С35510-1100005.

Информация о конструктивных изменениях


Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 726 2025 г.		
		Автомобили Урал НХ с двигателем ЯМЗ 650	С 10.12.2025 г.	РГТ № 2669 от 03.12.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Взаимозам еняемость	
Установка фильтра грубой очистки топлива (в составе сборки)		4320Б3-1105005	1	С35510-1105005-10	1		
Подключение ФГОТ		поз.1 6370К-3700091	1	поз.1 6370К-3700091	1		
Шайба 12		поз.2 252007 П29	2				
Шайба 12.ОТ		поз.3 252137 П2	2	поз.4 252137-П2	2		
Гайка М12-6Н		поз.4 250514 П29	2	поз.3 250514-П29	2		
Болт М12х45		поз.5 200367 П29	2				
Болт М12-6е х70				поз.2 210440-П29	2		
Фитинг		поз.6 F9512 13 М16Х1,5	2	поз.10 F9512 13-М16х1,5	2		
ФГОТ		поз.7 650.1105510-05	1	поз.20 650.1105510-051	1		
Должность		В составе силового агрегата ЯМЗ-653, 652 заменен фильтр грубой очистки топлива 650.1105510-05 на 650.1105510-051					
Ф.И.О						Всего	
Подпись						листов	4
Дата							

Графическое изображение изменения

Было:




Стало:




Установка топливopоводов на двигателе

C35510-1100005

Было:



Стало:



Информационный бюллетень № 700

Изменение системы питания двигателя воздухом на автомобилях

Урал-4320 NEXT газовый экологического класса 5


С целью обеспечения сборки автомобилей Урал 4320 NEXT газовый, изменена система питания двигателя воздухом, в частности применен серийный воздухопровод к ОНВ.

Информация о конструктивных изменениях


Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 700 2025 г.		
		Урал-4320 NEXT газовый	С 01.06.2025 г.	РГТ № 1022 от 12.05.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка труб на двигателе 4320NG-1109006						Сохраняется	
Воздуховод к ОНВ		4320БГ-1109016-10	1	4320Я5-1109114-10	1		
Кронштейн		4320БГ-1109067-10	1				
Гайка М8-6Н		25.0510-П29	2				
Болт М8х22		201457-П29	4	201457-П29	2		
Шайба 8		252038-П29	4	252038-П29	2		
Шайба 8Т		252135-П2	4	252135-П2	2		
Хомут 90-110		АИ-1109030	1				
Хомут с червяком ленточный				ХЧЛ 86-106	1		
Хомут 115-135		АИ-00.10.00-20	1				
Хомут с червяком ленточный				ХЧЛ 108-130	1		
Окантовка щитка приборов				63645-3805138	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение серийного воздуховода к ТОНВ				Лист Всего листов	2 4

Графическое изображение изменения

Имеется



Должно быть



Информационный бюллетень № 699

Введение альтернативного радиаторного блока для газовых автомобилей Урал-4320

С целью обеспечения сборки газовых автомобилей Урал-4320 и мод. с двигателем ЯМЗ-53704 вводится альтернативный радиаторный блок с жидкостным радиатором, производства ООО «ТРМ».

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 699 2025 г.			
		Урал-4320 газовый	С 01.06.2025 г.	РГТ № 1028 от 13.05.2025 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения		Количес тво	Условия взаимозаменяемости	
Система охлаждения 4320БГ-1300001(в составе сборки)							Сохраняется	
Блок радиаторов с кожухом		4320БГ-1301012	1	АИ-1301012-05 4320БГ-1301012 4320БГ-1301012-02		1		
Хомут 50-70		АИ—00.10.00-08	8					
Хомут с червяком ленточный				ХЧЛ 57-79		8		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Введение альтернативного радиаторного блока					Лист Всего листов	2

**Применение морозостойких манжет и шлангов на автомобилях Урал
типа 4320, 5557, 3255, 53099, 53095 и модификации**

В связи с применением мостов 4420БМ-2300010-10, 4320БУ-2500010-30, 4320БУ-2400010-30 на автомобилях, предназначенных для работы в холодных условиях применяются ступицы с тормозными барабанами с морозостойкими манжетами, и крышки ступиц с морозостойкими шлангами до минус 50°С.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 716 2025 г.		
		Урал 4320, 5557, 3255, 53099, 53095 и мод.	С 06.10.2025 г.	РГТ № 2081 от 22.09.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Мост передний, средний, задний (в составе сборки)						Сохраняется	
Ступица с тормозными барабанами и подшипниками		55571-3103006-10	2	427701-3103006-20	2		
Крышка ступицы со шлангом		4320X-3103016	2	427701-3103016-10	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		В связи с применением мостов на автомобилях, предназначенных для работы в холодных условиях применяются ступицы с тормозными барабанами с морозостойкими манжетами и крышки ступиц с морозостойкими шлангами				Лист Всего листо в	2

Информационный бюллетень № 714

Применение на автомобилях Урал-М с кабиной типа «4320» экологического класса 2 буксирного прибора "крюк-петля"

В составе автомобилей Урал-М с кабиной типа «4320» экологического класса 2 в установке буксирного прибора устанавливается буксирный прибор "крюк-петля" по ГОСТ 2349-75 5557-2707210 взамен беззазорного тягово-сцепного устройства АИ-2707210-001.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 714 2025 г.		
		Урал 4320-0001912-40М 5557-0001112-40М	С 01.10.2025 г.	РГТ № 2068 от 19.09.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка тягово-сцепного устройства		5557Я5-2707200-10	1	5557Х-2707200-20	1	Не сохраняется	
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Применение на а/м Урал-С с кабиной «4320 » буксирного прибора ("крюк-петля")				Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 718

Применение альтернативных седельно-сцепных устройств на автомобилях Урал-63704К

На автомобилях Урал-63704К-000011, Урал-63704К-0000111-01, Урал-63704К-0000111-02 и их модификациях для коммерческого рынка в состав альтернативных седельно-сцепных устройств добавлены новые ССУ:

АИ-ССУ.290.Т.20	Устройство седельное 2"	BGS211-2
АИ-ССУ.290.Т.35-01	Устройство седельное 3,5"	21-807

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 718 2025 г.		
		Урал-63704К-000011, Урал-63704К-0000111-01, Урал-63704К-0000111-02 и мод.	С 21.10.2025 г.		РГТ № 2214 от 07.10.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения		Количество	Взаимозаменяемость	
Урал-63704К-000011 и мод.							Сохраняется	
Устройство седельное АИ-ССУ.290.Т.35-01 (в составе) Седельное устройство (пр-во Технотрон, Набережные Челны)				21-807		1		
Урал-63704К-0000111-01, Урал-63704К-0000111-02 и мод.								
Устройство седельное АИ-ССУ.290.Т.20 (в составе) Седельное устройство типа BGS211-2 (пр-во Турция)				BGS211-2		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Применение альтернативных седельно-сцепных устройств						Лист Всего листо в	2

**Изменение состава рам на автомобили Урал-6370 с новым экстерьером
и интерьером**

В связи с изменением технологии получения отверстий в лонжеронах рам методом перфорации (пробивки) вместо сверления и связанной с этим переносом ряда отверстий изменяется состав рам.

Изменение состава рам 6370Д-2800010, 63701Д-2800010, 63704Д-2800010, 6370EG-2800010, 63704EG-2800010 и модификаций.

Заменяются лонжероны рам, кронштейны дополнительного буфера, кронштейны переднего буфера, поперечина буксирная (передняя), поперечина №1 рамы, кронштейны тяги радиатора.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 703 2025 г.		
Урал-6370К-0121-30Е, Урал-63704К-3951-01 и их модификациях		Урал-6370 с новым экстерьером и интерьером	С 01.08.2025 г.	РГТ № 1479 от 02.07.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Рама 6370Д-2800010						Не сохраняется	
Лонжерон рамы правый		6370Д-2801020	1	6370Д-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		6370Д-2801021	1	6370Д-2801023	1		
Кронштейн буфера правый		6370Д-2803016	1	63701Д-2803016	1		
Кронштейн буфера левый		6370Д-2803017	1	63701Д-2803017	1		
Поперечина буксирная		6370Д-2803107	1	63701Д-2803107	1		
Кронштейн тяги в сборе правый		63701-1302040	1	63701-1302040-10	1		
Кронштейн тяги в сборе левый		63701-1302041	1	63701-1302041-10	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2902640	2	П6370-2902640	2		
Поперечина №1 рамы		6370-2801080	1	63706-2801080	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изменение состава рам на автомобиле Урал-6370 с новым экстерьером и интерьером				Лист Всего оли стов	2 4

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Взаимозамене мость	
Рама 63704Д-2800010						Не сохраняется	
Лонжерон рамы правый		63704Д-2801020	1	63704Д-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		63704Д-2801021	1	63704Д-2801023	1		
Кронштейн буфера правый		6370Д-2803016	1	63701 Д-2803016	1		
Кронштейн буфера левый		6370Д-2803017	1	63701 Д-2803017	1		
Поперечина буксирная		6370Д-2803107	1	63701Д-2803107	1		
Кронштейн тяги в сборе правый		63701-1302040	1	63701-1302040-10	1		
Кронштейн тяги в сборе левый		63701-1302041	1	63701-1302041-10	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2902640	2	П6370-2902640	2		
Поперечина №1 рамы		6370-2801080	1	63706-2801080	1		
Рама 63701Д-2800010							
Лонжерон рамы правый		63701Д-2801020	1	63701Д-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		63701Д-2801021	1	63701Д-2801023	1		
Кронштейн буфера правый		6370Д-2803016	1	63701Д-2803016	1		
Кронштейн буфера левый		6370Д-2803017	1	63701Д-2803017	1		
Поперечина буксирная		6370Д-2803107	1	63701Д-2803107	1		
Кронштейн тяги в сборе правый		63701-1302040	1	63701-1302040-10	1		
Кронштейн тяги в сборе левый		63701-1302041	1	63701-1302041-10	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2902640	2	П6370-2902640	2		
Поперечина №1 рамы		6370-2801080	1	63706-2801080	1		
Должность Ф.И.О. Подпись Дата		Изменение состава рам на автомобиле Урал-6370 с новым экстерьером и интерьером				Лист Всего истов	3
							4

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Рама 6370EG-2800010					Не сохраняется	
Лонжерон рамы правый	6370EG-2801020	1	6370EG-2801022	1		
Лонжерон рамы левый	6370EG-2801021	1	6370EG-2801023	1		
Кронштейн буфера правый	6370Д-2803016	1	63701Д-2803016	1		
Кронштейн буфера левый	6370Д-2803017	1	63701Д-2803017	1		
Поперечина буксирная	6370Д-2803107	1	63701Д-2803107	1		
Кронштейн тяги в сборе правый	63701-1302040	1	63701-1302040-10	1		
Кронштейн тяги в сборе левый	63701-1302041	1	63701-1302041-10	1		
Кронштейн дополнительного буфера	6370-2902640	2	П6370-2902640	2		
Рама 63704EG-2800010						
Лонжерон рамы правый	63704EG-2801020	1	63704EG-2801022	1		
Лонжерон рамы левый	63704EG-2801021	1	63704EG-2801023	1		
Кронштейн буфера правый	6370Д-2803016	1	63701Д-2803016	1		
Кронштейн буфера левый	6370Д-2803017	1	63701Д-2803017	1		
Поперечина буксирная	6370Д-2803107	1	63701Д-2803107	1		
Кронштейн тяги в сборе правый	63701-1302040	1	63701-1302040-10	1		
Кронштейн тяги в сборе левый	63701-1302041	1	63701-1302041-10	1		
Кронштейн дополнительного буфера	6370-2902640	2	П6370-2902640	2		
Должность Ф.И.О	Изменение состава рам на автомобиле Урал-6370 с новым экстерьером и интерьером				Лист	4
Подпись Дата					Всего листов	

Информационный бюллетень № 704

Изменение состава рам на автомобили Урал-6370-0121, Урал-63704-0029-01, Урал-63701 К-1951, Урал-6370К-0121, Урал-6370-0121Е5, Урал-63704-00111-02Е5, Урал- 63701К-5921-30L6, Урал-63701К-4954Х, Урал-63704К-3951-02Х и их модификации

В связи с изменением технологии изготовления лонжеронов и получения отверстий в лонжеронах методом перфорации (пробивки) вместо сверления и связанный с этим перенос отверстий с 01.08.2025 года изменяется состав рам 6370С-2800010, 63704-2800010, 63704В-2800010-10, 63701-2800010, 6370К-2800010, 63701К-2800010, 6370Е5-2800010, 63701Е5- 2800010, 6370К5-2800010, 63701К5-2800010, 63701Т-2800010, 63701G- 2800010, 63704G-2800010.

Заменяются лонжероны рам, кронштейны дополнительного буфера.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 704 2025 г.			
		Урал- 6370-0121 и мод.	С 01.08.2025 г.		РГТ № 1503 от 03.07.2025 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения		Количес тво	Взаимозаменяемость	
Рама 6370С-2800010								Сохраняется	
Лонжерон рамы правый		6370С-2801020		1	6370-2801022		1		
Лонжерон рамы левый		6370С-2801021		1	6370-2801023		1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640		2	П6370-2902640		2		
Рама 63704-2800010									
Лонжерон рамы правый		63704-2801020		1	63704-2801022		1		
Лонжерон рамы левый		63704-2801021		1	63704-2801023		1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640		2	П6370-2902640		2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Заменяются Лонжероны рам, кронштейны дополнительного буфера						Лист Всего листов	2 4

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество во	№ детали после изменения	Количество во	Взаимозаменяемость	
Рама 63704В-2800010-10						Сохраняется	
Лонжерон рамы правый		63704-2801020	1	63704-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		63704-2801021	1	63704-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 63701-2800010-01							
Лонжерон рамы правый		63701-2801020	1	63701-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		63701-2801021	1	63701-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 6370К-2800010							
Лонжерон рамы правый		6370С-2801020	1	6370-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		6370С-2801021	1	6370-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 6370Е5-2800010							
Лонжерон рамы правый		6370С-2801020	1	6370-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		6370С-2801021	1	6370-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 63701Е5-2800010							
Лонжерон рамы правый		63701-2801020	1	63701-2801022	1		
Лонжерон рамы левый		63701-2801021	1	63701-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера		6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Заменяются Лонжероны рам, кронштейны дополнительного буфера				Лист	3
							4

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Рама 63701K-2800010					Сохраняется	
Лонжерон рамы правый	63701-2801020	1	63701-2801022	1		
Лонжерон рамы левый	63701-2801021	1	63701-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера	6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 63701T-2800010						
Лонжерон рамы правый	63701G-2801020	1	63701G-2801022	1		
Лонжерон рамы левый	63701G-2801021	1	63701G-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера	6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 63701G-2800010						
Лонжерон рамы правый	63701G-2801020	1	63701G-2801022	1		
Лонжерон рамы левый	63701G-2801021	1	63701G-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера	6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Рама 63704G-2800010						
Лонжерон рамы правый	63704G-2801020	1	63704G-2801022	1		
Лонжерон рамы левый	63704G-2801021	1	63704G-2801023	1		
Кронштейн дополнительного буфера	6370-2903640	2	П6370-2902640	2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Заменяются Лонжероны рам, кронштейны дополнительного буфера				Лист Всего листов	4

Замена схемы АБС на автомобилях Урал-С34520 и его мод.

На автомобилях модификаций Урал С34520 с колёсной базой 3870 мм и 4600 мм, *за исключением модификаций с кабиной со спальным местом и кондиционером*, изменяется схема АБС с 6S/6М на 4S/4М, в связи с чем заменяются установка привода тормозной системы, установка пневмопривода стояночного тормоза.

На автомобилях модификаций Урал С34520 с колёсной базой 3870 мм и 4600 мм, *с кабиной со спальным местом и кондиционером*, изменяется схема АБС с 6S/6М на 4S/4М, в связи с чем заменяются установка привода тормозной системы, установка пневмопривода стояночного тормоза, а также комплект поставки кондиционера и установка хладопроводов кондиционера.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 694 2025 г.	
		Урал-С34520 и его модификации	С 28.04.2025 г.	РГТ № 838 от 11.04.2025 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость
Урал-С34520 и его модификации с колёсной базой 3870 мм, кабина без спальника						Не сохраняется
Установка привода тормозной системы	С34520Б-3500010		1	С34520Б-3500010-01	1	
Установка пневмопривода стояночной тормозной системы	С34520Б-3508300		1	С34520Б-3508300-01	1	
Урал-С34520 и его модификации с колёсной базой 3870 мм, кабина со спальником						
Установка привода тормозной системы	С34520Б-3500010		1	С34520Б-3500010-01	1	
Установка пневмопривода стояночной тормозной системы	С34520Б-3508300		1	С34520Б-3508300-01	1	
Комплект поставки кондиционера «Август 23БС-Урал-Кабина Р-М»	00-433100-20		1	00-433100-10	1	
Установка хладопроводов кондиционера	С35510I-8131005		1	С34521Х-8131005	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена схемы АБС с 6S/6М на 4S/4М					Лист Всего листов
						2
						3

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Урал-С34520 и его модификации с колёсной базой 4600 мм, кабина без спальника					Не сохраняется	
Установка привода тормозной системы	C34520Б-3500010-10	1	C34520Б-3500010-11	1		
Установка пневмопривода стояночной тормозной системы	C34520Б-3508300-10	1	C34520Б-3508300-11	1		
Урал-С34520 с колёсной базой 4600 мм, кабина со спальником						
Установка привода тормозной системы	C34520Б-3500010-10	1	C34520Б-3500010-11	1		
Установка пневмопривода стояночной тормозной системы	C34520Б-3508300-10	1	C34520Б-3508300-11	1		
Комплект поставки кондиционера «Август 23БС-Урал-Кабина Р-М»	00-433100-20	1	00-433100-10	1		
Установка хладопроводов кондиционера	C35510I-8131005	1	C34521X-8131005	1		
Должность	Замена схемы АБС с 6S/6M на 4S/4M				Лист	3
Ф.И.О					Всего листов	3
Подпись						
Дата						

Изменения в бескапотных автомобилях Урал и их модификациях с новым интерьером кабины

На бескапотных автомобилях Урал-4320 их модификациях с новым интерьером введены следующие изменения:

- введены выводы на подключение датчиков накачки колес;
- демонтируется в одной из установок реле указателей поворота;
- введены выводы на подключение датчиков сцепления;
- заменена установка АБС.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 683 2025 г.				
		Урал 4320-80 и модификации	С 26.02.2025 г.	РГТ № 237 от 10.02.2025 г.					
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения		Количество	Взаимозаменяемость	
Установка электрооборудования автомобиля – 3700000 (в составе сборок):								Не сохраняется	
Установка электрооборудования в кабине		C355101-3700031		1	4320БЕ-3700031		1		
Жгут проводов пневмодатчиков		C35510I-3724145-10		1	47320БЕ-3724145		1		
Установка электрооборудования автомобиля – 3700000 (в составе сборок):							1		
Установка электрооборудования в буфере		4320БЕ5-3711102		1	3255БЕ-3711102		1		
Жгут проводов передней светотехники		4320БЕ-3 724029		1	3255БЕ-3 724029		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Уточнение конструкторской документации						Лист Всего листов	2 3

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка электрооборудования автомобиля 4320YE5-3700000					Не сохраняется	
Установка электрооборудования АБС на раме	43206М-3700071	1	4320БМ-3700071	1		
Жгут к модуляторам и датчикам	43206М-3723170-40	1	4320БМ-3723170	1		
Установка электрооборудования на раме 4320Y5-3700010-04						
Жгут проводов двигателя	4420БМ-3724032-04	1	СЗ 5510-3 724032	1		
Установка комбинации приборов С35510I-3700011						
Табличка код доступа спидометра			4320БМ-3903250	1		
Установка электрооборудования на кабине 4320BE5-3700021						
Прерыватель указателя поворота	S4097 3747	1				
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Уточнение конструкторской документации				Лист Всего листов	3

Информационный бюллетень № 680

Выдача КД на кабины с правым рулем

На модификации экспортных автомобилей выдана КД на кабины с правым рулем с установкой дополнительных выключателей.

Вновь выдается кабина с правым рулем 4320Д-5000012-18 на основе кабины 4320Д-5000012-20 с установкой дополнительных выключателей 432007-3805131-40.

Вновь выдается кабина с правым рулем 4320Д-5000012-19 на основе кабины 4320Д-5000012-20 с установкой дополнительных выключателей 432007-3805131-50.

Вновь выдается кабина с правым рулем 4320Д-5000012-25 на основе кабины 4320Д-5000012-23 с установкой дополнительных выключателей 432007-3805131-50.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 680 2025 г.	
4320Д-5000012-18 4320Д-5000012-19 4320Д-5000012-25		Урал в капотном исполнении с правым рулем	С 04.02.2025 г.	РГТ № 72 от 22.01.2025 г.		
Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения	Колич ество	Взаимозамен яемость
Кабина с правым рулем 4320Д-5000012-18						Не сохраняется
Установка привода управления подачей топлива				4320Я2-1108003	1	
Установка заглушки				432007-1310501	1	
Установка педалей сцепления тормоза в кабине				4320Д-1602007	1	
Установка системы накачки шин в кабине				43206Д-3100003	1	
Установка рулевой колонки				4320Ф-3400004	1	
Крепление деталей привода тормозов на кабине				4320Д-3500004	1	
Установка рычага стояночного				55571Д-3508005	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25				Лист Всего листов	2 8

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка крана дополнительного торможения				4320Ф-3517010-10	1	Не сохраняется	
Установка вспомогательного тормоза на кабине				55571Д-3570009	1		
Установка электрооборудования на переднем щите кабины				4320Д-3700002	1		
Установка поворотных фар, плафона и знака автопоезда				432067-3700003-10	1		
Установка электрооборудования на панели приборов				4320Д-3700011	1		
Установка электрооборудования на кабине				4320Д-3700031	1		
Установка электрооборудования управления накачкой шин в кабине				43206Д-3700051	1		
Подключение накрышного вентилятора				4320Д-3700087	1		
Установка электрооборудования отопителя кабины				4320Д-3700122	1		
Щиток выключателя вентилятора двигателя				4320Д-3805019	1		
Установка дополнительных выключателей				432007-3805131-40	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25					Лист Всего листов	3 8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка заглушек в кабине			4320Х-4202003	1	Не сохраняется	
Кабина с правым рулем 4320Д-5000010-10						
Установка стеклоочистителя			4320Х-5205005-01	1		
Установка заглушки для АБС			4320Х-5301127	1		
Установка привода управления подачей топлива			4320Я2-1108003	1		
Установка заглушки			432007-1310501	1		
Установка педалей сцепления тормоза в кабине			4320Д-1602007	1		
Установка системы накачки шин в кабине			43206Д-3100003	1		
Установка рулевой колонки			4320Ф-3400004	1		
Крепление деталей привода тормозов на кабине			4320Д-3500004	1		
Установка рычага стояночного			55571 Д-3508005	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25				Лист Всего листов	4 8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка крана дополнительного торможения			4320Ф-3517010-10	1	Не сохраняется	
Установка вспомогательного тормоза на кабине			55571Д-3570009	1		
Установка электрооборудования на переднем щите кабины			4320Д-3700002	1		
Установка поворотных фар, плафона и знака автопоезда			432067-3700003-10	1		
Установка электрооборудования на панели приборов			4320Д-3700011	1		
Установка электрооборудования на кабине			4320Д-3700031	1		
Установка электрооборудования управления накачкой шин в кабине			43206Д-3700051	1		
Подключение накрышного вентилятора			4320Д-3700087	1		
Установка электрооборудования отопителя кабины			4320Д-3700122	1		
Щиток выключателя вентилятора двигателя			4320Д-3805019	1		
Должность Ф.И.О	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25				Лист	5
Подпись Дата					Всего листов	8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость
Установка дополнительных выключателей			432007-3805131-50	1	Не сохраняется
Установка заглушек в кабине			4320X-4202003	1	
Кабина с правым рулем			4320Д-5000010-10	1	
Установка стеклоочистителя			4320X-5205005-01	1	
Установка заглушки для АБС			4320X-5301127	1	
Кабина с правым рулем 4320Д-5000012-25					
Установка привода управления подачей топлива			4320Я2-1108003	1	
Установка заглушки			432007-1310501	1	
Установка педалей сцепления тормоза в кабине			4320Д-1602007	1	
Установка системы накачки шин в кабине			43206Д-3100003	1	
Установка рулевой колонки			4320Ф-3400004	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25				Лист Всего листов
					6 8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка рычага стояночного			55571Д-3508005	1	Не сохраняется	
Установка крана дополнительного торможения			4320Ф-3517010-10	1		
Установка клапана электромагнитного			4320ЯЗ-3570004-10	1		
Установка вспомогательного тормоза на кабине			55571Д-3570009	1		
Установка электрооборудования на переднем щите кабины			4320Д-3700002	1		
Установка поворотных фар, плафона и знака автопоезда			432067-3700003-10	1		
Установка электрооборудования на панели приборов			4320Д-3700011	1		
Установка электрооборудования на кабине			4320Д-3700031	1		
Установка электрооборудования управления накачкой шин в кабине			43206Д-3700051	1		
Подключение накрышного вентилятора			4320Д-3700087	1		
Установка электрооборудования отопителя кабины			4320Д-3700122	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25				Лист	7
					Всего листов	8

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Щиток выключателя вентилятора двигателя			4320Д-3805019	1	Не сохраняется	
Установка дополнительных выключателей			432007-3805131-50	1		
Установка заглушек в кабине			4320Х-4202003	1		
Кабина с правым рулем			4320Д-5000010-10	1		
Установка стеклоочистителя			4320Х-5205005-01	1		
Установка заглушки для АБС			4320Х-5301127	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Вновь выдаются кабины с правым рулем 4320Д-5000012-18, 4320Д-5000012-19, 4320Д-5000012-25				Лист Всего листов	8

Информационный бюллетень № 708

Для автомобилей Урал-9593-1151-01 (крановое шасси)

С целью уточнения КД, в кабине 9593-5000012 заменена установка пневмопривода стояночного тормоза 63685-3508301 с трехконтурной системой, хотя по факту на крановом шасси применяется тормозная система без установки соединительных головок, на установку 6563-3508301 с двухконтурным краном ручного тормоза.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 708 2025 г.				
		Урал-9593	С 17.09.2025 г.	РГТ № 1879 от 29.08.2025 г.					
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения		Количес тво	Взаимозам еняемость	
Кабина 9593-5000012 (в составе сборки)								Не сохраняется	
Установка пневмопривода стояночного тормоза на кабине		63685-3508301		1	6563-3508301		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		заменена установка пневмопривода стояночного тормоза на кабине 63685-3508301 на 6563-3508301						Лист Всег олис тов	2

Информационный бюллетень № 709

Замена установки спального места на автомобилях дорожной гаммы С35 с кабиной со спальником.

На автомобилях дорожной гаммы, в кабинах С34520У-5000010; С34520У-5000010-10; С34520У-5000010-20 установка спального места С35510-8219000 заменена на С34520У-8219000, в которых подушка спального места С35510-8219005 заменена на подушку С34520У-8219005.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 709 2025 г.		
		Автомобили с бескапотной трехместной кабиной «Р»	С 22.09.2025 г.		РГТ № 1901 от 02.09.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения		Количество	Взаимозаменяемость	
Кабина длинная С34520У-5000010 С34520У-5000010-10 С34520У-5000010-20							Сохраняется	
Установка спального места		C35510-8219000	1	C34520У-8219000		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Автомобили с бескапотной трехместной кабиной «Р» заменена установка спального места					Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 711

Изменения комплектации кабин в запчасти Урал-4320

Из всех комплектаций кабин в запчасти 5000013 исключается комплект тормозных шлангов 5557Х-3506208 (в который входит шланг манометра АИ-3506207-01 в количестве 3 шт.).

В комплектации кабины 4320Ф-5000013 в запчасти заменена установка коврика пола 5557Я2-5109000 на 4320Ф-5109000.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 711 2025 г.		
Кабины в Запчасти (серийные кабины типа 4320)		Урал-4320	С 01.10.2025 г.	РГТ № 2016 от 15.09.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Взаимозам еняемость
Кабина 4320Ф-5000013							Не сохраняется
Комплект тормозных шлангов		5557Х-3506208		1			
Установка коврика пола		5557Я2-5109000		1	4320Ф-5109000	1	
Кабины 4320Ф-5000013-10, 4320Х-5000613, 4320Я-5000013, 4320Я2-5000013, 4320Я2-5000013-10, 4320Я3-5000013, 5557Ф-5000013, 5557Ф-5000013-01, 5557Ф-5000013-10, 5557Я-5000013, 5557Я-5000013-01, 5557Я2-5000013-10, 5557Я2-5000013-11, 5557Я2-5000013, 5557Я2-5000013-01, 5557Я3-5000013, 44202Х-5000613-10, 44202Х-5000613							
Комплект тормозных шлангов		5557Х-3506208		1			
Должность Ф.И.О Подпись Дата	В кабинах в запчасти исключен комплект тормозных шлангов 5557Х-3506208					Лист Всего листов	2

**Замена отопительно-вентиляционной установки на автомобилях
дорожной гаммы**

По результатам проведенных испытаний по измерению скорости воздушного потока с 01.05.2025 года заменяются комплекты поставки системы кондиционирования и отопителя на автомобилях Урал-С35510 и Урал-С34520 и их мод.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 691 2025 г.			
		Урал С35510 и С34520 и их мод.	С 01.05.2025 г.	РГТ № 610от 19.03.2025 г.				
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения		Колич ество	Взаимозамен яемость	
Урал-С35510 и его модификации с кондиционером							Сохраняется в комплекте	
С35510I-8100005, С35510I-8131005 Установка испарительно--отопительного блока. Установка хладопроводов кондиционера								
Комплект поставки кондиционера «Август 23БС-Урал-Кабина Р-М» (ЯМЗ-653)		00-433100-20	1	00-433101-20		1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Замена комплекта поставки кондиционера и отопителя					Лист Всего листов	2 3

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость
Урал-С34520 и его модификации с кондиционером					
С34521Х-8100005, С34521Х-81310005 Установка испарительно-отопительного блока. Установка хладопроводов кондиционера					
Комплект поставки кондиционера «Август 23БС-Урал-Кабина Р-М (ЯМЗ-536)»	00-433100-10	1	00-433101-10	1	
Урал-С34520, С35510 и их модификации без климатической системы					
С34521И-8100005, 4320БЕ - 8100005 Установка системы отопления					
Отопитель «Август 23БС-Урал-Кабина Р» Комплект поставки	25-431000-00	1	25-431001-00	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена комплекта поставки кондиционера и отопителя			Лист Всего листов	3

Унификация троса дополнительных тросовых подножек.

С целью унификации установок дополнительных тросовых подножек для автомобилей Урал-6370 с газовым двигателем вводится канат 4420БМ- 8405375 в установках подножки правой/левой 6370G-8405300/301.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 678 2025 г.				
		Урал-6370 с газовым двигателем	С 03.02.2025 г.	РГТ № 13 от 16.01.2025 г.					
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения		Количество	Взаимозаменяемость	
Установка подножки правой 6370G-8405300 Канат		4320Я2-8405375		2	4420БМ-8405375		2	Сохраняется	
Установка подножки левой 6370G-8405301 Канат		4320Я2-8405375		2	4420БМ-8405375		2		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Унификация троса подвесной подножки						Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 690

Для автомобилей Урал-RWD и модификации, Урал с кабиной «Р», Урал-73945

С целью снижения покупной номенклатуры в установках крыльев среднего и заднего мостов заменяется заклепка 45-9760052/00 на заклепку вытяжную 4,8x18 DIN 7337.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 690 2025 г.				
	2025	Урал-RWD и модификации; Урал с кабиной «Р»; Урал-73945	С 25.03.2025 г.	РГТ № 518 от 12.03.2025 г.					
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения		Количество	№ детали после изменения		Количество	Взаимозаменяемость	
Установка крыльев заднего моста								Сохраняется	
-8404030									
Установка крыльев среднего моста									
-8404020									
Заклепка		45-9760052/00		16					
Заклепка вытяжная					4,8x18 DIN 7337		16		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		С целью снижения покупной номенклатуры заменяется заклепка в установках крыльев среднего и заднего мостов.						Лист Всего о ли стов	2

Информационный бюллетень № 695

Изменение конструкции установки брызговика переднего левого/правого на автомобиле Урал-4320 с кабиной Р и его модификации

На автомобилях Урал 4320 с кабиной Р и его модификациях с целью улучшения качества вновь изготавливаемых автомобилей с 01.05.2025 года выполнена замена установки брызговика переднего левого/правого 44202Е-8403261/260 - на доработанную конструкцию 55571-8403261/260

Взаимозаменяемость сохраняется в комплекте.

Информация о конструктивных изменениях




Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 695 2025 г.		
		Урал-4320 с кабиной Р и его модификации	С 01.05.2025 г.	РГТ № 845 от 11.04.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Установка брызговика переднего левого		44202Е-8403261	1	55571-8403261	1	Сохраняется в комплекте	
Кронштейн брызговика верхний левый				(1) 55571-8403311	1		
Кронштейн брызговика нижний левый				(2) 55571-8403321	1		
Грязевик				(3) 55571-8403446	1		
Брызговик крыла левый				(4) С35510Е2-8403265	1		
Планка прижимная				(5) С35510-8403306	2		
Болт М6-6х22				(7) 201421-П29	6		
Болт М8х22				(8) 201457-П29	8		
Болт М10Х1.25-6gx35				(9) 201680-П29	2		
Болт М12-6gx40				(10) 201544-П29	4		
Гайка М6-6Н				(11) 250508-П29	6		
Гайка М8-6Н				(12) 250510-П29	8		
Гайка М10х1.25-6Н				(13) 251646-П29	2		
Гайка М12-6Н				(14) 250514-П29	4		
Шайба 6				(15) 252037-П29	6		
Шайба 8				(16) 252038-П29	8		
Шайба 12				(17) 252007-П29	4		
Шайба 8Л				(19) 252155-П2	8		
Шайба 12.ОТ				(20) 252137-П2	4		
Должность Ф.И.О		Изменение конструкции установки брызговика переднего левого/правого на а/м Урал-4320 с кабиной Р					
Подпись Дата						4	

Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес во	№ детали после изменения	Количес во	Взаимозаме няемость	
Установка брызговика переднего правого		44202E-8403260	1	55571-8403260	1	сохраняется в комплекте	
Кронштейн брызговика верхний правый				(1) 55571-8403310	1		
Кронштейн брызговика нижний правый				(2) 55571-8403320	1		
Грязевик				(3) 55571-8403446	1		
Брызговик крыла левый				(4) C35510E2-8403265	1		
Планка прижимная				(5) C35510-8403306	2		
Болт М6-6х22				(7) 201421-П29	6		
Болт М8х22				(8) 201457-П29	8		
Болт М10Х1.25-6gx35				(9) 201680-П29	2		
Болт М12-6gx40				(10) 201544-П29	4		
Гайка М6-6Н				(11) 250508-П29	6		
Гайка М8-6Н				(12) 250510-П29	8		
Гайка М10х1.25-6Н				(13) 251646-П29	2		
Гайка М12-6Н				(14) 250514-П29	4		
Шайба 6				(15) 252037-П29	6		
Шайба 8				(16) 252038-П29	8		
Шайба 12				(17) 252007-П29	4		
Шайба 8Л				(19) 252155-П2	8		
Шайба 12.ОТ				(20) 252137-П2	4		
Должность Ф.И.О		Изменение конструкции установки брызговика переднего левого/правого на а/м Урал-4320 с кабиной Р					
Подпись Дата						Всего листов	4

Графическое изображение изменения

До изменения

После изменения



Информационный бюллетень № 697

Изменение конструкции каркаса оперения автомобиля Урал-80

На автомобилях Урал-80 (колесная формула 4x4, Урал-NEXT с двигателем ЯМЗ-53503) и его модификациях с целью повышения качества изготавливаемых а/м, введено покрытие – грунтование для панели облицовки радиатора верхней, в связи с чем произведена замена обозначения с С41R11-8401118-10 на С41R11-8401118-20.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 697 2025 г.		
		Урал -80 и мод.	С 21.05.2025 г.	РГТ № 957 от 25.04.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Условия взаимоза меняемости	
Каркас оперения 43206П-8400003 (в составе сборки)						Сохраняется, с доработкой конструкции	
Панель облицовки радиатора верхняя		C41R11-8401118-10	1	C41R11-8401118-20 (с грунтовкой)	1		
Болт DIN EN 1662-M8x16-8.8-A3L		290S022-71	30	290S022-71	34		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Изменение конструкции каркаса оперения на а/м Урал-43206П				Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 713

Исключение покрытия петель капота на автомобилях Урал-NEXT, Урал-80, Урал-73945, Урал-7470

В связи с проведением нескольких опытных партий по окрашиванию петель капота в сборе с кабиной и по согласованию служб предприятий, поставщика: «НАЗ, г. Нижний Новгород и потребителей: АО «АЗ «Урал», г. Миасс, АО «АМО», г. Калуга, исключается покрытие петель капота в установках оперения.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением		Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия		Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение		Дата внедрения		Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение		№ 713 2025 г.		
		2025г		Урал-NEXT, Урал-80,Урал-73945		С 01.11.2025 г.		РГТ № 2053 от 09.10.2025 г.				
Наименование агрегата и детали			№ детали до изменения			Количес тво	№ детали после изменения			Количе ство	Взаимозам еняемость	
Установка оперения 3255NPT-8400002, 4320N5-8400002, 4320N-8400002, 4320N-8400002K, 4320NR-8400002, 4320NR-8400002-10, 43206П-8400002, 73945-8400002											Сохраняется	
Комплект деталей, прикладываемых к кабине UC1A11-5000011K UC1A11-500001 МОК												
Петля капота левая			4320N-8407013			1	C41R11-8407013			1		
Петля капота правая			4320N-8407012			1	C41R11-8407012			1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		Замена левой и правой петель капота									ЛистВ сегол истов	2

Информационный бюллетень № 719

Для серийных капотных автомобилей Урал-4320

В связи с уточнением КД, в серийных капотных автомобилях Урал-4320 в установки Монтаж подножек левых 4320Я2-8405011; 4320ЯХ-8405011; 4320Х-8405011; 55571К-8405011 введена Планка грязевика 43205-8405149 и изменено количество Шайб 8, 252038-П29 с количества 33 на количество 30 шт.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 719 2025 г.		
		серийные капотные автомобили Урал-4320	С 04.11.2025 г.	РГТ № 2296 от 17.10.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Взаимозаменяемость	
Монтаж левой подножки 4320Я2-8405011 4320ЯХ-8405011 4320Х-8405011 55571К-8405011 (в составе сборок)						Не сохраняется	
Планка грязевика				43205-8405149	1		
Шайба 8		252038-П29	33	252038-П29	30		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	В серийных капотных автомобилях Урал-4320 в монтажи подножек левых введена планка грязевика					Лист Всего листов	2

Информационный бюллетень № 712

Замена страховочного троса на самосвалах Урал – 55571 с капотной кабиной.

На автомобилях Урал-55571-0121 и 55571-5121 с капотной кабиной в установке платформы 55571N-8500005 с 01.10.2025 года трос страховочный 55571N-8614078 заменен на 6370C-8614078.

Информация о конструктивных изменениях

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 712 2025 г.		
		Урал-55571N-121 с капотной кабиной	С 01.10.2025 г.	РГТ № 2037 от 17.09.2025 г.			
Наименование агрегата и детали		№ детали до изменения	Количес тво	№ детали после изменения	Количес тво	Взаимозам еняемость	
Установка платформы 55571N-8500005 (в составе сборки)						Сохраняется	
Трос страховочный (поз. 6)		55571N-8614078	1	6370C-8614078	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата		В установке платформы 55571N-8500005 замена троса страховочного 55571N-8614078 на 6370C-8614078				Лист Всег о лист ов	2 3

Графическое изображение изменения

