

**Информационный бюллетень № 577**

**Замена фильтра грубой очистки топлива на автомобилях Урал С35510, С35540**

В связи с изменением состава комплектов для сбыта двигателя со сцеплением 653.1000140-61 и 652.1000140-61 в установках топливной системы заменен фильтр грубой очистки топлива 650.1105510-03 на 650.1105510-05. Взаимозаменяемость фильтров не сохраняется.

Инженерный центр

## Информация о конструктивных изменениях

Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 577 2023 г.
		Урал-С35510, С35540	С 01.03.23г.	РГТ №277 от 01.03.23г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
<b>Установка системы питания топливом на автомобиле С35510-1100011</b>		1		1	Не сохраняется
<b>Установка фильтра грубой очистки топлива</b>	<b>С35510-1105005</b>	<b>1</b>	<b>4320БЗ-1105005</b>	<b>1</b>	
Болт М12х1,25х35	поз.1 201565 П29	2			
Подключение ФГОТ			поз.1 6370К-3700091	1	
Шайба 12			поз.2 252007 П29	2	
Шайба 12ОТ			поз.3 252137 П2	2	
Гайка М12х1,25	поз.2 251647/00	2			
Гайка М12			поз.4 250514 П29	2	
Болт М12х45			поз.5 200367 П29	2	
Фитинг	поз.10 F9512 13 М16Х1,5	2	поз.6 F9512 13 М16Х1,5	2	
ФГОТ	поз.20 650.1105510-03	1	поз.7 650.1105510-05	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	В составе силового агрегата ЯМЗ-653 заменен фильтр грубой очистки топлива 650.1105510-03 на 650.1105510-05				Лист Всего листов
					2 3

Графическое изображение изменения

