

**Информационный бюллетень № 595**

**По результатам сборки автомобилей Урал-9593  
произведена замена карданного вала привода заднего моста**

Инженерный центр

## Информация о конструктивных изменениях

Лист 2  
Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 595 2023г.
		Урал-9593	С 01.05.23г.	РГТ №952 от 20.04.23г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
9593-2200000 Установка карданных валов	43206X-2205010 Вал карданный	1	75945-2201010 Вал карданный	1	Не сохраняется
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Замена карданного вала привода заднего моста на аналогичный уменьшенной длинны для улучшения собираемости автомобиля				Лист Всего листов
					2
					2