

Информационный бюллетень № 587

Для автомобилей Урал С35510 и его модификаций

Для исключения контакта с кронштейном двигателя в процессе эксплуатации в составе Установки деталей подвески силового агрегата проведена замена скобы

Инженерный центр

Информация о конструктивных изменениях

Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 578 2023 г.
		Урал С35510 и его модификации	С 08.02.23г.	РГТ 250 от 08.02.23г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости	
Установка деталей подвески силового агрегата	С35510-1001001	1	С35510-1001001	1	сохраняется	
Скоба	С35510-1001063	1	С35510-1001063-10	1		
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Изменение геометрии кронштейна кожуха вентилятора ДВС				Лист Всего листов	2 2