

Информационный бюллетень № 600

Замена фильтра грубой очистки топлива и изменение трасы топливопроводов на автомобилях Урал 9593

В связи с изменением состава комплекта для сбыта силового агрегата ЯМЗ-653, в установках топливной системы, заменен фильтр грубой очистки топлива 650.1105510 на 650.1105510-05. Взаимозаменяемость фильтров не сохраняется.

В связи с исключением из состава системы подогрева двигателя бачка ПЖД изменилась укладка топливопроводов. Взаимозаменяемость установок топливной системы не сохраняется.

Инженерный центр

Информация о конструктивных изменениях

Лист 2
Таблица 1


Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 600 2023г.
		Урал-9593	С 22.05.23г.	РГТ №1173 от 17.05.23г.	

Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Количество	№ детали после изменения	Количество	Условия взаимозаменяемости
Установка системы питания топливом на автомобиле	9593-1100011	1	9593-1100011	1	Не сохраняется
1) Установка фильтра грубой очистки топлива	1) 4320N-1105005-10	1	1) 9593-1105005-10	1	
Установка фильтра грубой очистки топлива	поз.1 4320Я6-1105005	1	поз.1 4320Б-1105005	1	
Кронштейн	поз.3 4320N-1105150	1	поз.3 4320N-1105150	1	
Болт М14х1,5	поз.7 330009 П29	2	поз.7 330009 П29	2	
Болт 12х1,25	поз.8 201566 П29	1	поз.8 201566 П29	1	
Гайка М14х1,5	поз.11 251648 П29	2	поз.11 251648 П29	2	
Гайка М12х1,25	поз.12 251647 П29	2	поз.12 251647 П29	2	
2) Трубка в сборе	9593-1104040-10	1	-		
3) Установка угольников бачка подогревателя	6370-1104350	1	-		
Установка топливопроводов на двигателе	9593-1100005	1	9593-1100005	1	
Трубка в сборе	поз.1 6370-1104320	1	поз.1 6370-1104320	1	
Трубка в сборе	поз.2 6370-1104320	1	поз.2 63704В-1104320	1	
Хомут	поз.3 АИ-3506910-01	1	поз.3 АИ-3506900-01	1	
Должность Ф.И.О Подпись Дата	В составе силового агрегата ЯМЗ-653 заменен фильтр грубой очистки топлива и изменена траса топливопроводов				Лист Всего листов
					2 3

Графическое изображение изменений
Установка системы питания топливом на автомобиле 9593-1100011

До изменения:



После изменения:

